

昆明市东川区人民政府文件

东环督报〔2018〕3号

签发人：陈 江

昆明市东川区人民政府关于中央第六环境保护督察组“回头看”第五批（昆环督转〔2018〕045号）D530000201806090013交办件办理情况的报告

昆明市环境保护督察整改工作领导小组办公室：

截至2018年6月14日，我区先后共接收云南省环境保护督察领导小组办公室交办件4批6件（来电6件，来信0件），已办结4件，正在办理2件。按照督察组办理时限要求，6月14日应办结第6批（昆环督转〔2018〕045号）2件，现已办结2件（属实0件，部分属实2件，不属实0件），正在办理0件。现将具体办理情况简要报告如下：

一、转办编号D530000201806090013的办理情况

（一）反映问题

东川区四方地工业园区，昆明云铜柒金有限公司，经常把废水排入外环境，还有排放黑色刺激性废气。东川区昆明亿俊选矿有限公司将废矿渣堆放在板河口的大路两侧，选矿废水直排小江，希望督察组调查处理。

（二）属实情况

部分属实。

（三）重复情况

此件与2016年中央环保督查均不重复。

（四）涉及国家级环保督察专项行动情况
不涉及。

（五）办结情况

已办结。

（六）检查处理情况

1.现场核实情况

（1）举报所称的昆明云铜柒金有限公司实为昆明云铜稀贵铅业有限责任公司七金分公司，是昆明云铜铂金有限公司的前身。昆明云铜稀贵铅业有限责任公司七金分公司成立于2008年，生产项目为稀贵金属二次资源综合回收再利用生产项目，项目环评于2008年9月23日取得东川区环保局环评批复（东环保〔2008〕151号），2009年11月10日通过竣工环保验收。2011年3月24日，昆明坤贵贵金属材料有限公司重组七金分公司，

设立昆明坤贵科技有限公司，2011年9月20日，昆明坤贵科技有限公司名称变更为昆明云铜铂金有限公司。昆明云铜铂金有限公司由于经营不善于2013年5月停产，因不能清偿到期债务，启动破产程序，东川区人民法院于2015年12月14日受理了昆明云铜铂金有限公司破产案，于2017年12月21日宣告昆明云铜铂金有限公司破产，目前正在破产清算中。接到举报件后，2018年6月12日，东川再就业特区管委会及区环保局到现场调查，公司停产，未发现有污水外排和排放黑色废气的现象。

(2) 2018年6月10日晚10时，东川区环境监察大队联合区环境监测站对昆明亿俊铜渣再选有限公司开展夜间监察、监测排查，夜查时该公司未生产，厂区一片漆黑，执法人员沿着水淬渣渣场四周进行排查，现场未发现有废水外排的现象。2018年6月11日上午，区环境监察执法人员再次到达昆明亿俊铜渣再选有限公司现场，该公司仍未生产，现场也未发现有废水外排的现象。经调查，原云南铜业凯通有色金属有限公司一分厂前身是云南大东产业股份公司东川冶炼厂，于1994年成立，以前生产过程产生的水淬渣一直堆放于渣场，渣场紧邻龙东格公路（板河口段），昆明亿俊铜渣再选有限公司下面板河口处堆有原云南铜业凯通有色金属有限公司一分厂（前身为大东公司冶炼厂）遗留下来的水淬渣（2008年9月前堆存，未有新增的水淬渣、尾渣），属于老污染源。

2.现场发现的问题

昆明亿俊铜渣再选有限公司厂区下方紧邻龙东格公路(板河口段)的渣场未完全做到“三防”要求。

3.针对问题的处理情况

下达责令整改通知书(东环责改[2018]6号)责令昆明亿俊铜渣再选有限公司于2018年6月30前完成以下整改:

(1)由于云南铜业凯通有色金属有限公司一分厂渣场堆存的水淬渣,目前由昆明亿俊铜渣再选有限公司作为原料使用,所以渣场的“三防”措施由昆明亿俊铜渣再选有限公司实施整改。

(2)渣场离公路10米,周围挡墙加高,至少高于渣场水淬渣最高点,水淬渣进行覆盖或洒水降尘。

(3)加强管理,对现有雨污管道进行排查,加大破碎雨污管道的修复,做到污水不进入雨水沟。

4.现场复查情况

2018年6月14日,东川区环境监察大队执法人员到昆明亿俊铜渣再选有限公司复查,公司仍然处于停产状态,未发现废水外排的行为。

5.整改结果

无。

(七)责任追究情况

无。

(八)下步工作打算

东川再就业特区管委会及东川区环保局将加强联合执法的

频次，强化部门联动，严格按照环境监察、监测要求，采取定期巡察与不定期巡察、日常监察与监督性监测监察各种专项检查，一经发现园区企业有违法排污、超标排污的行为，将按照国家相关环保法律法规的规定依法查处。

- 附件： 1.中央环境保护督察“回头看”案件办理情况表
2.调查资料
3.现场照片



昆明市东川区人民政府
2018年6月14日

抄送：区纪委，区监委，区目督办。

昆明市东川区人民政府办公室

2018年6月14日印发
