

昆明市东川区人民政府

昆明市东川区人民政府关于交办 编号 D530000201806110032 整改方案

为完成群众投诉问题的整改，确保整改到位，根据市环境保护督察领导小组办公室通知要求，特制定如下方案。

一、反映的问题

东川区因民镇田坝村边的昆明金水矿业在鹦哥嘴（地名、音译）、人占石（地名、音译）的矿洞，废水、废石排入金沙江，污染环境，2016 年曾电话向中央环保督察反映，并且向新京报反映过，当时相关部门调查过，但现在石头堆放在江边量更大，比原来更严重，希望得到有效解决。

二、重复情况

此件与 2016 年中央环保督查转办件(编号:LD20160811006) 有一项重复。

三、检查基本情况

2018年6月12日，区环保局、区国土局、区安监局、区水务局、区林业局及因民镇人民政府组成联合检查组实地进行调查核实，东川区因民镇鸚鵡嘴铁矿5 万t/a采矿项目，建设单位为云南博墨林矿业有限公司。该项目采用地下开采，主要采用平硐开拓方式进行开采。在项目建设中产生的主要污染物为废石、矿坑涌水。废石堆放于场区废石场，废石场设置挡墙，矿坑废水经沉淀池沉淀达标后外排。东川人占石铜矿30 万t/a采矿项目，建设单位为云南金山矿业有限公司。该项目采用地下开采，主要采用平硐+溜井开拓方式进行开采。在项目建设中产生的主要污染物为废石、矿坑涌水。基建期废石全部用于尾矿干堆场拦渣坝筑坝，营运期废石委托铜都镇老垮山采砂厂定期清运；废水经沉淀池沉淀达标后外排。2016年7月，云南金山矿业有限公司与昆明市东川金水矿业有限责任公司签订矿山建设协议，矿山建设由昆明市东川金水矿业有限责任公司负责。

经查，鸚鵡嘴铁矿下方废石堆场已于2017年4月建设了拦渣坝，后2018年4月挡渣坝被山水冲毁，区环保局下达了责令改正违法决定书；现场检查时，建设项目未生产，该公司重新建设了新的挡渣坝，矿坑涌水经沉淀池沉淀后外排（云南省道达沣环境科技有限公司监测报告水质达标）。昆明市东川金水矿业有限责任公司（东川人占石铜矿30 万t/a采矿项目）现场检查时，该公司未生产。项目建设中存在部分采矿废石沿山坡滑入金沙江

的情况(区环保局已于2018年4月立案查处);矿坑涌水经沉淀池沉淀后外排(云南省道达沣环境科技有限公司监测报告水质达标)。

四、实际存在的问题

云南金山矿业有限公司东川人占石铜矿项目建设中存在部分采矿废石沿山坡滑入金沙江的情况。

五、整改目标

一是对人占石铜矿靠金沙江的6号硐平台进行围挡。二是将滑入金沙江的废石进行清理。

六、完成时限

2018年7月31日。

七、责任单位及责任

责任单位:东川区环保局,责任:督促企业按时按质完成整改。

八、整改措施

一是对人占石6号硐平台外沿浇筑混凝土永久性围挡,围挡高1.2米,长56米,确保今后运输车辆无法向6号平硐下方山坡倾倒废石,现围挡建设已全部完成。二是极积调用大船,运输施工人员及施工机械沿江面抵达废石倾倒的江边进行清理,租用小船将废石运输至渡口,大车从渡口运送至堆场,确保滑入金沙江的废石全部清理。

九、相关要求

东川区各部门严格按照各自职能职责，督促企业进行整改，采取联合执法、定期巡察与不定期巡察、双随机等各种专项检查等手段，加强监管力度。对发现的企业违法行为，将按照国家相关环保法律法规的规定依法查处，确保人民群众利益不受侵犯。

昆明市东川区人民政府

2018年7月16日

