

昆明市东川区人民政府

交办编号 D530000201806240041 整改方案

为完成群众投诉问题的整改，确保整改到位，根据市环境保护督察领导小组办公室通知要求，特制定如下方案。

一、反映的问题

投诉人是到东川旅游的游客，6月24日17点30分左右看见东川区域外的东阁高速附近的云南凯通铜业有限公司，一直在排放黑色的浓烟。

二、检查基本情况

举报件所说的“云南凯通铜业有限公司”实为“云南铜业凯通有色金属有限公司”，2018年6月25日，东川区环保局执法人员到达云南铜业凯通有色金属有限公司进行现场调查。

云南铜业凯通有色金属有限公司前身为东川铜冶炼厂，后更名为云南大东产业股份有限公司，2005年被云南铜业凯通有色金属有限公司收购，目前建成投产项目为10.5万吨/年粗铜改扩建工

程，于 2007 年 11 月 23 日由云南省经委进行备案（备案号：075300003310125），公司于 2009 年 2 月委托北京矿冶研究总院编制《环境影响报告书》，2009 年 12 月 4 日通过云南省环保厅以“云环审〔2009〕356 号”文对环评予以批复。该项目于 2010 年底完成建设，2011 年 1 月由云南省环境科学研究院编制《环境影响评价补充报告》，2011 年 3 月 23 日通过云南省环保厅批复（云环审〔2011〕51 号），同年 4 月 21 日昆明市环境保护局以“昆环保复〔2011〕134 号”文批复该项目试运行。2013 年 7 月 8 日，云南省环保厅同意云南铜业凯通有色金属有限公司 10.5 万吨/年粗铜改扩建工程通过竣工环保验收（云环验〔2013〕47 号），排污许可证编号：915301137670696285001P。

现场检查时，云南铜业凯通有色金属有限公司 10.5 万吨/年粗铜生产线配套 30 万吨/年硫酸生产线在生产，相关环保处理设施处运转状态。生产中产生的废气，主要有顶吹熔炼炉烟气、电炉烟气、转炉烟气和转炉生产系统产生的无组织排放烟气。其中顶吹熔炼炉烟气、电炉烟气、转炉烟气全部进入制酸系统，形成制酸系统尾气通过 80 米高的排气筒外排，制酸系统的尾气排放口安装有在线监控系统，在线数据传输联入省、市、区在线监控平台，实施 24 小时不间断监控。

经调查人员核实，污染源烟气在线监控小时数据（近三天）均显示为达标（根据 GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放，二氧化硫排放限制值为 400mg/m³，颗粒物（烟尘）排放限制值

为 80 mg/m³》，公司转炉生产系统存在无组织排放烟气的问题。

三、实际存在的问题

云南铜业凯通有色金属有限公司 10.5 万吨/年粗铜改扩建工程生产过程中确有少量无组织烟气排放。

四、整改目标

尽量控制公司无组织烟气的排放，转炉烟气进行收集，以免造成人民群众反复举报投诉。

五、完成时限

2018 年 8 月 31 日。

六、责任单位及责任

责任单位：东川区环保局，责任：督促企业按时按质完成整改。

七、整改措施

安装转炉无组织排放环保集气罩。

八、相关要求

东川区环保局要适时督促企业进行整改，采取联合执法、监督性监测检查、定期巡察与不定期巡察、双随机等各种专项检查等手段，加强监管力度。对发现的企业违法行为，将按照国家相关环保法律法规的规定依法查处，确保人民群众利益不受侵犯。

昆明市东川区人民政府

2018 年 7 月 16 日